

EDIFICIO VIA CARMINE – FOGLIO N. 24 PART. 707

UBICAZIONE: Edificio ubicato nel centro storico, con entrata in via Carmine n° 29, in un complesso di piccole case, situato nei pressi della chiesa del Carmine e via Vittorio Veneto.

Breve relazione descrittiva dell'edificio: L'edificio si presenta con una parte a tre piani fuori (terra, primo e secondo) e con una parte di edificio ad un piano fuori terra .

Ha superficie in pianta di circa 45 mq a piano, e si presenta con parti di edificio già crollate ed un esterno che si notano gravi danni alle parti strutturali dei muri portanti.

All'interno non sono presenti i solai di piano e ne il tetto. Sono altresì da rifare gli impianti e tutte le rifiniture interne ed esterne.

Non si è potuto accedere e agli ambienti, per carenze igienico sanitarie e problemi strutturali degli stessi.

DIFICIO di VIA FORTUNA – FOGLIO N. 24 PART. 582

Edificio ubicato nel centro storico, in via Fortuna n° 5, situato in un stretto vicolo nei pressi della chiesa Matrice e della piazza della Repubblica. L'edificio è composto da tre piani fuori terra (terra, primo e secondo). L'edificio necessita di lavori di ristrutturazione pesante.